## ステージア(C34)

## スロットルセンサ単体点検要領1

1. 図 1 のように 2 番端子と 3 番端子間の抵抗を測定します。



〈図 1〉

- ■適応エンジン型式: RB20E
- ■適応年式: 平成8年9月~平成9年8月 アクセルを踏まない時: 約1.4kΩ アクセルを全開位置まで踏み込んだ時: 約9.5kΩ (踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)
- ■適応エンジン型式: RB25DE、RB25DET
- ■適応年式: 平成8年9月~平成9年8月(RB25DE の場合) 平成8年9月~平成10年8月(RB25DET の場合)

アクセルを踏まない時: 約 0.6kΩ

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時:**約 4.2k**Ω (踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)

- ■適応エンジン型式:RB20DE、RB25DE
- ■適応年式:平成9年8月~平成13年10月

アクセルを踏まない時: 約 0.6kΩ

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時:**約4.3**kΩ (踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)