

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年


月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

ステージア(C34)

スロットルセンサ単体点検要領 1

1. 図1のように2番端子と3番端子間の抵抗を測定します。



〈図1〉

■ 適応エンジン型式:RB20E

■ 適応年式:平成8年9月～平成9年8月

アクセルを踏まない時:約 1.4kΩ

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時:約 9.5 kΩ

(踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)

■ 適応エンジン型式:RB25DE、RB25DET

■ 適応年式:平成8年9月～平成9年8月(RB25DEの場合)

平成8年9月～平成10年8月(RB25DETの場合)

アクセルを踏まない時:約 0.6kΩ

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時:約 4.2kΩ

(踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)

■ 適応エンジン型式: RB20DE、RB25DE

■ 適応年式: 平成 9 年 8 月～平成 13 年 10 月

アクセルを踏まない時: 約 0.6k Ω

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時: 約 4.3k Ω

(踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。