

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)


## サービスリセット

### ■適応車種

ゴルフ(1KBWA)、ポロ(9NBBY)、ティグアン(5NCAW)等

以下に G-scan を使用した、『サービスリセット』の方法を記載しますので、参考にしてください。

1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態では、G-scan の電源を ON にして、システムを選択してください。選択するシステムは『メンテナンス』から『オイルサービス (ESI・SRI リセット)』を選択してください。




〈図: オイルサービス(ESI・SRI リセット)を選択〉

3. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。




〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『ESIリセット』を選択してください。



〈図: ESI リセットを選択〉

5. 以下の画面が表示されます。内容を確認して、『OK』を選択してください。



〈図：作業前確認画面〉

6. ESI リセット画面が表示されます。現在値を確認して『F1』を選択してください。




〈図：ESI リセット現在値確認画面〉

7. 以下の画面が表示されます。内容を確認して、『OK』を選択してください。



〈図: ESI リセット確認画面〉

8. ESI リセットの適応が完了しました。内容を確認して『OK』を選択してください。



〈図: 適応完了確認画面〉

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南 1 丁目 6 番 39 号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。