

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

カローラスポーツ(NRE21 #系)

学習値初期化・アイドル学習

- 対応車種:カローラスポーツ(NRE21 #系)
- 対応年式:平成 30 年 6 月～
- 対応エンジン:8NR

G-SCAN を使用して行う(NRE21 #系)のスロットルボデーASSY交換又は清掃後の学習値初期化とアイドル学習の要領を記載しますので、参考にしてください。

※注意※

・エンジン学習値は、バッテリーマイナスターミナル取り外しや EFI NO.1 ヒューズ及び ETCS ヒューズの取り外しでは初期化されません。

学習値初期化要領

1. IG SW OFF の状態で、G-SCAN を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON の状態で、G-SCAN の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムに関しては『エンジン(TCCS)』を選択してください。

※注意※

・エンジンは始動しないでください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』を選択してください。




〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『学習値初期化』の項目を選択してください。



〈図: 学習値初期化を選択〉

5. 注意メッセージを確認し、OK ボタンを押してください。



〈図: 注意メッセージを確認〉

6. 初期化完了メッセージを確認後、OK ボタンを押してください。



〈図: 初期化完了〉

7. 初期化完了後、アイドル学習を行います。

アイドル学習要領

1. IG SW OFF の状態で、30 秒間待機してください。

2. エンジンを始動してください。

3. エンジンを冷却水温 80°C以上まで暖気してください。

※参考. エンジン冷却水温 80°C以上で学習が開始されます。

4. エンジン暖気後、アイドルング(エアコン OFF、電気負荷 OFF)で 5 分間運転してください。

5. アイドル回転数が以下の基準値に収まっていることを確認してください。

※基準値:トランスアクスル CVT:680~780rpm(シフトポジション P)
トランスアクスル M/T:600~700rpm(シフトレバーN 位置)

基準値から外れている場合

1. エンジンを暖気してください。(エンジン冷却水温 80°C以上、A/C OFF、電気負荷 OFF)

2. 10km/h 以上で走行してください。

3. アイドリングで 20 秒以上待機してください。

4. 上記 2～3 を繰り返しアイドル回転数が基準値に収まることを確認してください。

※基準値:トランスアクスル CVT:680～780rpm(シフトポジション P)
トランスアクスル M/T:600～700rpm(シフトレバーN 位置)

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。