

セジメントリセット

■ 適応車種


デミオ(DJ5FS)、CX-3(DK5FW)、CX-5(KE2FW) 等

セジメントを交換した場合や、走行距離 20000 キロ毎の点検時期に点検後、PCM が記憶している水抜き時期の積算データをリセットする必要があります。

以下に故障診断機(G-scan)を使用して行う、マツダ スカイアクティブ D の『セジメントリセット』を記載しますので、参考にしてください。


1. IG OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムに関しては『PCM』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』を選択してください。




〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『セジメントリセット』を選択してください。




〈図: セジメントリセットを選択〉

5. IG SW ON およびエンジン停止を確認して、『OK』を選択してください。




〈図: 条件画面〉

6. 次回サービスまでの残存走行距離を確認し、『OK』を選択してください。



〈図: 確認画面〉

7. リセット完了のメッセージが表示されます。『OK』を選択して、セグメントリセットを終了してください。



〈図:完了画面〉