


## ステージア(C34)-エアフロメータ単体点検要領

1. 図1のように1番端子と2番端子にバッテリー電圧をかけた状態でホットワイヤ部に息を吹き付けて、3番端子から出力される電圧の変化を点検します。



〈図1〉

### ■ 適応エンジン型式: RB20E

### ■ 適応年式: 平成8年9月～平成9年8月

ホットワイヤ部に息を吹き付けない時: 約 0.13V

ホットワイヤ部に息を吹き付けた時: 約 1V

(吹き付ける量が多ければ電圧も高くなります)

### ■ 適応エンジン型式: RB25DE、RB25DET

### ■ 適応年式: 平成8年9月～平成9年8月 (RB25DE の場合)

平成8年9月～平成13年10月 (RB25DET の場合)

ホットワイヤ部に息を吹き付けない時: 約 0.15V

ホットワイヤ部に息を吹き付けた時: 約 1.2V

(吹き付ける量が多ければ電圧も高くなります)

■ 適応エンジン型式: RB20DE、RB25DE

■ 適応年式: 平成 9 年 8 月～平成 13 年 10 月

ホットワイヤ部に息を吹き付けない時: 約 0.2V

ホットワイヤ部に息を吹き付けた時: 約 1.4V

(吹き付ける量が多ければ電圧も高くなります)