

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

CVT フルード劣化度確認


■適応車種

マーチ(K13)、キューブ(Z12)、セレナ(C25)等

以下に G-scan を使用した、『CVT フルード劣化度確認』の方法を記載しますので、参考にしてください。この作業では、シビアコンディション時の CVT フルード劣化度を確認し、一定の数値以上であれば、CVT フルードを交換するといった内容の作業となります。


1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン始動の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『CVT』を選択してください。

3. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。




〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『CVTF 劣化度データ確認/消去』を選択してください。



〈図: CVTF 劣化度確認/消去を選択〉

5. 以下の画面が表示されます。内容を確認し、『OK』ボタンを選択してください。



〈図: CVTF 劣化度データ確認/消去説明画面〉

6. CVTF 劣化度データ確認/消去画面が表示されます。CVTF 劣化度データを確認してください。

CVTF劣化度データ確認/消去

項目名(1/1)	現在値	単位
CVTF劣化度データ確認/消去	1247.0	

OK キャンセル 消去

〈図: CVTF 劣化度データ確認画面〉

7. CVTF 劣化度データが 210000 以上の場合は CVT フルードを交換してください。CVT フルード交換後は、CVTF 劣化度データを消去してください。手順 6 の画面で『消去』を選択して、『OK』を選択してください。CVTF 劣化度データが消去されます。

210000 以上 : CVT フルードの交換が必要

210000 以下 : CVT フルードの交換は必要ない

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。