

## アテンザ(GJ2 #系)

### 電動スロットルボディー初期化

■対応車種:アテンザ(GJ2 #系)

■対応年式:平成 28 年 8 月～

吸気シャッター・バルブを交換した場合は、「電動スロットルボディー初期化」を行う必要があります。

以下に G-scan を使用して行う、アテンザ(GJ2 #系)の『電動スロットルボディー初期化』の方法を記載しますので、参考にしてください。

1. IG SW OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。システムは『PCM(パワートレインコントロールユニット)』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』項目を選択してください。



〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『電動スロットルボディ初期化』の項目を選択してください。




〈図: 電動スロットルボディ初期化を選択〉

5. 注意メッセージを確認後、OK ボタンを押してください。



〈図: 注意メッセージの確認〉

6. 条件を確認後、OK ボタンを押して下さい。



〈図: 条件の確認〉

7. IG OFF(ポジション 0)にして Yes を押してください。



〈図:IG OFFを確認〉

8. IG ONにして、Yes を押してください。



〈図:IG ONを確認〉

9. 終了のメッセージが表示されます、OK ボタンを押してください。



〈図: 終了、初期化完了〉