


## Z、Z Tab J2534 ドライバーインストール手順

Windows OS で、Z および Z Tab の J2534 モードを使用する場合のドライバーのインストール方法についてご説明します。Android OS には対応していません。


1. g-scan.jp からダウンロードした「Zenith J2534\_211018.exe」ファイルを実行します




2. [Next]を押します




3. 上側のボタン [I accept the terms of the license agreement] を選択し、[Next]を  
押します




4. [Install] を押します



5. 正常にインストールが完了すると、下図のポップアップ画面が表示されますので、[OK]を押します



※コマンドプロンプトが表示されることがありますが、上図の[OK] を押すと画面は消えます。



6. 再起動を促すメッセージが表示されますので、上側のボタン[Yes, I want to restart my computer now] を選択して[Finish]を押します。  
PCを再起動後、使用可能となります。

