# J2534 ドライバー インストールガイド

検査用スキャンツール VCIドライバーについてのご案内

【インストールの前に】 OBD検査のためにはJ2534ドライバー (VCIドライバー) と特定DTC照会アプリがインストールされたWindows OS 搭載機器が必要です。 J2534ドライバーのインストールを行う前に、まず「特定 DTC照会アプリ」のインストールを行ってください。



特定DTC照会アプリのダウンロ ード方法やインストール方法、動 作環境についてはOBD検査ポー タルのサイトでご確認ください。

株式会社インターサポート 4版

## J2534 ドライバのインストール手順

1) 製品サイト https://g-scan.jp の右上にある ユーザー認証ボタンを押してください。



 ユーザー ID、パスワードを入力し ログインボタンを押してください。

2-17-10	•	
お忘れの方	は、こちらからシリアルナンバーを送信してくだ	
261		
パスワード	×	
お忘れの方	は、こちらからパスワードの再設定を行ってくだ	
344		
	B#42	
	1	

※製品登録がお済みでない方は先に登録を行ってください

#### ドライバーのダウンロードボタンはお持ちのOBD検査適合キットに応じて表示されます

1) G-scan 3 用のダウンロードボタンを選択してください

J2534ドライバとアプリのダウンロードについ	7			
Zシリーズ	G-scan 3			
Z Tab Z   Image: State of the state of t	Uidews OS 搭載機器に インストール G-scan 3			
Zシリーズ用ドライバ ダウンロード   VER1.03 イ   インストールと使用方法について (PDF)   「動作環境] Windows OS 11 襟葉	G-scan 3用ドライバ ダウンロード インストールと使用方法について (PDF)			

※上記は G-scan 3、または Z シリーズの OBD 検査適合キットをお持ちの場合になります。



#### 2) Next ボタンを選択

Zenith-J2534 - InstallShield Wizard



#### 4) Install ボタンを選択



#### OK ボタンを選択



3)規約が表示されますので、内容をご確認い ただき "l accept~" にチェックを入れ Next ボ タンを選択



5) インストール完了のメッセージが表示されます Yes のボタンを選択肢、 Finish ボタンを選択すると再起動します





#### G-scan 3 での OBD 検査は G-scan(for Others) を選択

特定 DTC 照会アプリをご利用の場 合、ドロップダウンから該当の検査 用スキャンツールを選択してください。

### J2534 のバージョン確認について



取初に G-SCan 3 と単両を接続してくたさい
(1) J2534 モードに切り替えます



(2) Cドライブ内 GIT\_PASSTHRU にある J2534 Version アプリを起動します



(3) Read ボタンを押してください

	c	12534	Vers	ion	
PNum SNum VendN VciDr\ FirmW J2534	: G-SCAI : RAJ00: ame : GJ /er : 1.0. Ver : 1.5 ApiVer :	N3 119 IT CORI 0.25 56 04.04	PORA	TION	
	Re	ad		Close	

(4) バージョンが表示されます



【G-SCAN Z Tab (G-SCAN Z) 】 J2534(VCI) ドライバーのバージョン確認方法の動画 製品サイトの FAQ にも動画へのリンクがございます。

お問い合わせは

株式会社インターサポート 製品保守センター

Tel 050-3802-4235 月~金 10:00~17:00(祝祭日、休業日を除く)

製品サイト https://g-scan.jp